

Abspannbride WA 224-40

3x2x1 Stk. M 10x25  
ZK-Schr.mit ISEKA  
Drehmoment 24 Nm

Strebendreiecke (19 Stk.)

19x6 Stk. M 6x16  
ZK-Schr.mit ISEKA  
Drehmoment 8 Nm

2x4 Stk. M 8x20  
Sechskantschraube  
Drehmoment 24 Nm

M 6x16 ZK-Schr.mit ISEKA

2x1 Stk.in der Bride  
2x1 Stk.in der Strebe  
Drehmoment 8 Nm

Bridenbefestigung

1x1 Stk. M 10x25

ZK-Schr.mit ISEKA  
Drehmoment 24 Nm

2x3x6 Stk. M 8x25  
ZK-Schr.mit ISEKA  
Drehmoment 20 Nm

2x3x2 Stk. M 8x60  
Sechskantschraube  
Drehmoment 24 Nm

Bodenplatte(Eisenstern mit  
Kippgelenk)

3 x 1 Stk. M 12x35  
Sechskantschraube  
Drehmoment 80 Nm  
3x1 Stk.Federring für M 12

Einstellbolzen M 30x196mm  
3 x 1 Stk.

Gegenmutter M 30 0,5d

3 x 1 Stk.

Mutter M 30 0,8d

2 x 3 x 1 Stk.

Bride WMT 24-60

1 Stk. M 10x25  
ZK-Schr.mit ISEKA  
Drehmoment 24 Nm

WB 34 an die Platte:

2x2Stk. M 10x30  
Sechskantschraube  
Drehmoment 48 Nm

2x2Stk.Gegenmutter M10  
2x2Stk.U-Scheibe für M10

WB 34 in der Bride:

2x1 Stk. M 10x25  
ZK-Schr.mit ISEKA  
Drehmoment 24 Nm

6x1 Stk. M 10x25

ZK-Schr.mit ISEKA  
Drehmoment 24 Nm

Verbindungsbride WMT 24-30

1x2 Stk. M 6x16  
ZK-Schr.mit ISEKA  
Drehmoment 8 Nm

M 6x16 ZK-Schr.mit ISEKA

5x1 Stk.in der Bride  
5x1 Stk.in der Strebe  
Drehmoment 8 Nm

Masterdbride WE 36-40

1 Stk. M 6x30  
ZK-Schr.mit Schlitz  
für die Bride  
Drehmoment ca 4 Nm

1x2 Stk. M 6x16  
ZK-Schr.mit Schlitz  
für Erddraht  
Drehmoment 8 Nm

1x2 Stk. M 16x30 Sechskantschr.

Kippgelenk-nur nach Abschluss  
der Montage festgezogen(ca 100 Nm)  
1x2 Stk.Federring für M 16

Fixier - Sechskantschraube

1 Stk. M 12x60  
Drehmoment 80 Nm  
1 Stk.Federring für M 12

Einbaurahmen (einbetoniert)

